



กำหนดการอบรม เรื่อง “เทคนิค-วิธีการซ่อมแซมคอนกรีตและแนวทางการซ่อมแซมอาคารที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหว”

วันอังคารที่ 8 กรกฎาคม 2568 เวลา 9.00 - 16.00 น.

ณ ห้องวิศวกรรมชั้น 7 อาคารที่ทำการสภาวิศวกร (ซอยลาดพร้าว 54)

จัดโดย คณะอนุกรรมการประสานงานด้านภัยพิบัติและกำกับดูแลวิศวกรอาสา

08.30 น. – 09.00 น.	ลงทะเบียน
09.00 น. – 09.05 น.	กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิสิษฐ์ แสง-ชูโต อนุกรรมการประสานงานด้านภัยพิบัติและกำกับดูแลวิศวกรอาสา
09.05 น. – 09.50 น.	กล่าวเปิดการอบรมและบรรยายในหัวข้อ “ลักษณะรอยร้าวที่เกิดขึ้นกับงานโครงสร้างและผนังของอาคาร” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนศ วีระศิริ นายกสภาวิศวกร
09.50 น. – 10.30 น.	บรรยายหัวข้อ “รอยร้าวหลังเกิดแผ่นดินไหว” โดย คุณกิตติ บุญแสง กรรมการ บริษัท อุมบาว จำกัด
10.30 น. – 10.45 น.	พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 น. – 12.00 น.	บรรยายหัวข้อ “ภาคทฤษฎี เทคนิคและวิธีการซ่อมรอยร้าว” โดย คุณสุวิชา พารักษา ผู้จัดการกลุ่มเป้าหมาย - ระบบงานซ่อมแซมและปกป้องคอนกรีต บริษัท ชีต้า (ประเทศไทย) จำกัด
12.00 น.	พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น. – 14.00 น.	บรรยายหัวข้อ “สาธิตการใช้งาน วัสดุซ่อมรอยร้าวภาคปฏิบัติ” โดย คุณกรกฎ บุญปก วิศวกร ฝ่ายบริหารเทคนิค บริษัท ชีต้า (ประเทศไทย) จำกัด
14.00 น. – 14.15 น.	พักรับประทานอาหารว่าง
14.15 น. – 15.30 น.	บรรยายหัวข้อ “สาธิตการใช้งาน วัสดุซ่อมรอยร้าวภาคปฏิบัติ” (ต่อ)
15.30 น. – 16.00 น.	ปิดการอบรม มอบของที่ระลึกให้วิทยากรและมอบใบประกาศนียบัตรให้กับผู้เข้าร่วม โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนศ วีระศิริ นายกสภาวิศวกร

- หมายเหตุ : 1. กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
2. ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับคะแนนหน่วยความรู้จำนวน 6 CPD Units